




PEGASUS



MX SERIES 

MX 3200

安全縫いミシン

MX 5200

オーバーロックミシン



MX 3200 SERIES

安全縫いミシン

MX 5200 SERIES

オーバーロックミシン



全てに満足、頼れる ハイパフォーマンス。

世界の Apparel 縫製を支え続けてきた
ペガサスの豊富なノウハウが、
高品質な縫製を可能にします。



共通仕様 | MX3200シリーズ〔安全縫いミシン〕／MX5200シリーズ〔オーバーロックミシン〕

回転数：最高 8,000 sti/min
押え上がり量：最大 7mm

縫い目長さ：0.6mm - 5.0mm
差動比：1:0.7 - 1:3.8

注意) 仕様の詳細はサブクラスにより異なります。

クローズアップ

CLOSE UP

薄物から厚物まで幅広く対応可能

押え台の軸の位置を変えることで各種縫製品や縫製工程に適した仕上がりが得られます。1台で薄物から厚物、ニット、布帛に対応できる抜群のコストパフォーマンスマシンです。

〈上位置〉ニットやデニム素材の縫製に適し、縫いずれに効果があります。


〈下位置〉布帛素材の縫製に適し、パッカリング防止に効果があります。



〈上位置〉



〈下位置〉



オペレータの操作性、安全性がさらに向上

押え台後部のスペースを大きく取っているため、厚い生地でもスムーズに生地が送られますので、ストレスを感じさせず作業能率も向上します。また大型アイガードの採用で針周りの左側もカバー。安心して縫製に専念できます。



オイルブロック効果で品質アップ



縫製時の油漏れを最小限にとどめ高品質な仕上がりを実現します。



縫製品の油汚れが減ることで、染み抜き作業に使われる溶剤の使用量を削減することができます。クリーンな作業環境をつくり、地球環境の維持にも貢献する確かな一台です。

最高回転数8,000回転 (MX5204シリーズ)

特殊コーティングを施した部品やさまざまな機構の採用で高速回転を実現。余裕の生産性能で、目的に合わせてご利用いただけます。



生地・針・糸を熱から守る冷却装置 (HR装置) を標準装備

縫製中では針が生地を貫通する時の摩擦により針の温度が上昇し、地糸切れや目飛びの原因になります。MXシリーズはHR装置を標準装備。確実に針先の熱を抑え、糸の滑りを良くし、安定した縫い目を形成します。



縫い目長さの調節はプッシュボタン方式

クロスプレートを開けずにプッシュボタンを押しながらプーリーを回すだけ。プーリーの目盛を目安に簡単に行えます。



特殊表面加工処理で 部品の長期使用を実現

針板、押え台ホルダーなどに特殊表面加工処理を施し、部品の寿命が飛躍的にアップ。これによりメンテナンスに伴うコストの低減にも貢献します。

従来機との部品の共通化で 入れ替えもスムーズに

ペガサスEXシリーズのゲージパーツやミシンテーブル、省力装置などが使用できますので、資源の有効活用が図れ、コスト低減にもつながります。(省力装置には一部専用部品が必要です。)

オプション機能

OPTION



カラ環切り装置

エアーの吸引力を利用してカラ環を切りますので、ハサミで糸を切る必要がなくなり、作業効率が大幅に向上します。



横吸込み式カラ環切り装置



カラ環の吸い込み口が針板に対して垂直に設けられています。



下吸い込み式カラ環切り装置



カラ環の吸い込み口が針板すぐ後ろの水平位置に設けられています。

テープ/カラ環切り装置
(手動式)

スイッチの操作によりナイフが降下し、テープ類やカラ環をカットするので、ハサミでテープ類やカラ環を切る必要はありません。スイッチには指スイッチとヒザスイッチがあります。



手動式バックタック装置

オーバーロックによる縫い始めにカラ環が縫い目の中に縫い込まれるため、袖下縫いなどの縫い始めの門止め工程を省くことができます。




押え上げ装置

ペダルの踏み返しによりエアーで押えが上がりします。操作は非常に軽く、オペレーターの疲労を軽減し、生産性が向上します。



エアー式集塵器

エアーの吸引力を利用してカラ環や切り屑を強力に集塵するので、快適な作業環境を保つことができます。



サブクラス表

SUBCLASSES

表示例

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

MX5214-M03-333-2X4N/KS0E

① 機種

32:安全縫いミシン
52:オーバーロックミシン

② シームタイプ

04:504 05:505
14:514 16:516
44:401+514

③ 補助

M:厚生地針糸縫り対策用
A:ジーンズ対策用

④ オペレーション

0:地縫い 1:裾引き
3:巻縫い
4:ヒダ取り
5:テープ付け
8:バックタック

⑤ 生地厚

2:薄生地～中厚生地
3:中厚生地～厚生地
4:厚生地～極厚生地

⑥ 補助

H:地縫い、裾引き兼用
R2:薄生地等の細幅の巻縫い

⑦ 縫い容量

2:5x5 (スタンダードストローク)
3:6x6 (ハイストローク)
4:7x7 (スーパーハイストローク)
6:9x6 (特殊ストローク)

⑧ 送り列

2:2列(標準)
3:3列(標準)
4:4列(標準)

⑨ 送り歯ピッチ

3:1.6 mm
5:2.5 mm

⑩ 補助

L:巻縫い、テグス入れ仕様

⑪ ゲージ

針幅
針幅×かがり幅
かがり幅

⑫ 補助

標準仕様と異なるクロスプレートを
N or Wで表示する

⑬ 省力装置

MX 3200															
		生地の厚さ													標準装備/オプション/備考
		薄い	中厚	厚い											
①②	地縫い				MX3216-02/223	2	5	3	4	3.8	0.7-2.0	5	7,500	DC×27#11(75)	オプション: KH,PL,LC
					MX3216-03/333	2	5	3 5	4 5	3.8	0.7-2.0	5.5	7,000	DC×27#14(90)	
					MX3244-03/333	3	6	3+2	4	3.8	0.7-2.0	5.5	7,000	DC×27#11(75)	
					MX3216-A04/435	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6,500	DC×27#21(130)	
③	ヒダ取り				MX3216-42/233	2	5	3	4	3.2	0.85-2.8	5	7,000	DC×27#14(90)	標準装備:ヒダ取り装置 オプション:KH,LC

MX 5200																
		生地 の 厚 さ												標準 装備 / オプション / 備考		
		薄 い	中 厚	厚 い												
⑥	裾 引 き				MX5205-12/223	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	5.5	8,000	DC×27#9 (65)	標準 装備 : 裾 引 き 定 規 オプション : KS, PL, LC	
④ ⑤	地 縫 い				MX5204-02/233	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	5	8,000	DC×27#9 (65)	オプション : KS, PL, LC	
					MX5214-M03/333	2	4		2 2	4 5	3.8	0.7-2.0	5.5	7,500	DC×27#9 (65)	オプション : KS, PL, LC
					MX5214-03/333	2	4		2 2 2	4 4 5	3.8	0.7-2.0	5.5	7,500	DC×27#9 (65)	オプション : KS, TK, PL, LC
④ ⑥	裾 引 き / 地 縫 い				MX5204-02H/223	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	5.5	8,000	DC×27#9 (65)	標準 装備 : 裾 引 き 定 規 オプション : KS, PL, LC	
⑦	巻 縫 い				MX5204-32R2/223L	1	3	—	1.5	3.2	0.7-2.0	5.0	8,000	DC×27#11 (75)	オプション : KS, PL, LC	
⑤ ⑧	テ ー プ 付 け				MX5214-M53/333	2	4		2 2	4 5	3.2	0.7-2.4	5.5	7,500	DC×27#9 (65)	標準 装備 : テ ー プ ガ イ ド セ ッ ト テ ー プ 入 れ 用 押 え オプション : TK, PL, LC 備考 : 地 縫 い 、 テ ー プ 付 け 兼 用
					MX5214-53/633	2	4		2 2 2	4 5 7	3.2	0.7-2.4	6.0	6,500	DC×27#9 (65)	標準 装備 : テ ー プ ガ イ ド セ ッ ト テ ー プ 入 れ 用 押 え オプション : KH (2×7), TK, PL, LC 備考 : 地 縫 い 、 テ ー プ 付 け 兼 用
					MX5214-54/443	2	4	2	4	2.4	1.1-3.8	7.0	6,500	DC×27#11 (75)	標準 装備 : テ ー プ ガ イ ド セ ッ ト テ ー プ 入 れ 用 押 え オプション : TK, PL, LC 備考 : 地 縫 い 、 テ ー プ 付 け 兼 用	
⑨ ⑩	バ ッ ク タ ッ ク				MX5204-82/233	1	3	—	4	3.8	0.7-2.0	4.5	8,000	DC×27#9 (65)	標準 装備 : BT オプション : KS, LC	
					MX5214-83/333	2	4	2	4	3.8	0.7-2.0	5.5	7,500	DC×27#9 (65)	標準 装備 : BT オプション : KS	



株式会社 PEGASUS

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2
TEL : 06-6458-4739 FAX : 06-6454-8785



-仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
-ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
-写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。



MX SERIES

MX 3200 | 安全縫いミシン

MX 5200 | オーバーロックミシン