

MX
neo

MX 3200

安全缝缝纫机


MX 5200

包缝



PEGASUS®

智能一体机



小身体! 大能量!

包含设备

KS

KH

空线环剪切装置

利用气压的吸力剪切空线链，所以可以不用剪刀剪线，从而大幅度提高了作业效率。

AT

布条/空线环剪切装置(自动式)

感应器感应到布料边缘后会自动降下剪刀，剪断布条或空线链。根据针数控制可自由调节布条或空线链遗留长度，无论谁来缝纫都可使遗留长度一定。

PL

抬压脚装置


利用踏板的回踏，由空气抬升压脚。操作非常轻巧，减轻了操作员的疲劳，提高了生产效率。

LC

气压式吸尘器

利用空气的力对挡环、切屑和前盖内的灰尘进行强力集尘，因此可以保持舒适的作业环境。

MXneo系列



MX 3200 安全缝缝纫机

MX 5200 包缝

MXneo系列

机种	针数	线数	针幅 (毫米)	链幅 (毫米)	最大缝距 (毫米)	差动比	压脚抬升量 (毫米)	针数	最高转速 (针/每分钟)
MX3216(-A)-02/223	2	5	3	4	1.6	1: 0.7~2.0	5.0	#11 DCX27	7500
MX3216(-A)-03/333	2	5	3	4	1.6	1: 0.7~2.0	5.5	#14 DCX27	7000
			5	5					
MX3244(-A)-03/333	3	6	3	2+4	1.6	1: 0.7~2.0	5.5	#11 DCX27	7000
MX3216(-A)-A04/435	2	5	5	6	2.5	1: 0.8~1.5	7.0	#21 DCX27	6500
MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.25	1: 0.4~1.5	5.0	#11 DCX27	7500

机种	针数	线数	针幅 (毫米)	链幅 (毫米)	最大缝距 (毫米)	差动比	压脚抬升量 (毫米)	针数	最高转速 (针/每分钟)
MX5204(-A)-02/233	1	3	-	4	1.6	1: 0.7~2.0	5.0	#9 DCX27	8000
MX5214(-A)-03/333	2	4	2	3	1.6	1: 0.7~2.0	5.5	#9 DCX27	7500
			2	4					
			2	5					
MX5214(-A)-M03/333	2	4	2	4	1.6	1: 0.7~2.0	5.5	#9 DCX27	7500
			2	5					
MX5204(-A)-32R2/223L	1	3	-	1.5	1.6	1: 0.7~2.0	5.0	#11 DCX27	8000
MX5214(-A)-53/633	2	4	2	4	1.6	1: 0.7~2.0	6.0	#9 DCX27	6500
			2	5					
			2	7					
MX5214(-A)-M53/333	2	4	2	4	1.6	1: 0.7~2.4	5.5	#9 DCX27	7500
			2	5					
MX5214(-A)-54/443	2	4	2	4	1.6	1: 1.1~3.8	7.0	#11 DCX27	6500
MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1.6	1: 0.4~1.5	5.0	#9 DCX27	8000

株式会社飞马

大阪市福岛区鹭洲5-7-2
电话:81-6-6458-4739
传真:81-6-6454-8785



<https://www.pegasus.co.jp/>

URL:<https://www.pegasus.co.jp>



*本目录所记载的规格、外观因产品改进而发生変更，恕不另行通知。

© 2023 株式会社飞马 目录 NO103184 2023年9月。